

ST RA-50

Нерастворимая смазка для форм,
изготовленных из любых материалов

ST RA-50 – Является готовой продукцией для использования в качестве смазки форм, изготовленных из любых материалов, используемых в производстве ЖБИ. Может наноситься кисточкой, валиком, либо пульверизатором (разводить продукт не надо)

Физические свойства ST RA-50

Внешний вид	Жидкость от светложелтого цвета
Запах	Растительные масла природного происхождения
Содержание воды, % не более	2%
Температура застывания, °С, не выше	-12... +50
Плотность, при 20°С г/см ³	900-920
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С не ниже	61
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	IV

Расход смазки

Расход смазки на 1м² поверхности опалубки от 5 до 7 г

Инструкция по применению

- Смазка наносится распылителем и раскатывается валиком до образования тонкого слоя без подтеков
 - При нанесении распылителем рекомендуется использовать форсунки с наименьшим размером отверстия, менее 0,1
 - Раскатка валиком, растирание щеткой или веревочной шваброй необходимо для формирования непрерывного тонкого слоя и проникновения смазки в пространство микродефектов поверхности. Такой способ нанесения исключает образование подтеков. Соответственно смазка защищает металл от коррозии.
- Смазку можно наносить на мокрую поверхность
- Смазку нельзя смешивать с минеральными маслами. Все используемое при нанесении оборудование не должно содержать пленок минерального масла.

Преимущества

Готов к применению
Обеспечивает улучшенные характеристики поверхности изделия
Предотвращает и устраняет образование пятен ржавчины на стальных формах
Легкое отделение изделия от форм увеличивает срок службы опалубки и ускоряет распалубку
Снизить время нанесения и расход можно, если продукт наносить распылителем
Применим для всех видов бетона

Хранение и обращение

ST RA-50 следует хранить при комнатной температуре в отсутствие прямого воздействия солнечного света.
В закрытой емкости, оборудованной перемешивающим устройством (допускается перемешивание воздухом).
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Стандарт упаковки

- Бочка

Охрана здоровья и безопасность

ST RA-50 не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки.
Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом.
Для получения дополнительной информации смотрите ТУ 19.20.29-015-94590966-2017